


1. MUNICÍPIO: ITUPORANGA						2. ITU - 002	
DENOMINAÇÃO: IGREJA MATRIZ SANTO ESTEVÃO						3. TIPOLOGIA: ARQUITETURA RELIGIOSA	
ENDEREÇO: RUA 14 DE FEVEREIRO						5. USO ATUAL: MISSAS/CULTOS	
URBANO (<input checked="" type="checkbox"/>) RURAL ()						DESOCUPADO () RUÍNA ()	
4. ENTORNO:						7. Nº DE PAVIMENTOS 01	
HOMOGÊNEO DE ÉPOCA () OBS.:						PORÃO ()	
HETEROGÊNEO (<input checked="" type="checkbox"/>)						SÓTÃO ()	
DESCARACTERIZADO ()						OUTROS ()	
6. FACHADA PRINCIPAL: TORRES LATERAIS SINEIRAS AO CENTRO						9. ESTRUTURA: PORTANTE: em tijolo de	
FRONTÃO COM ARCO OGIVAL DATAÇÃO: 1954						cerâmico maciço.	
MATERIAL PREDOMINANTE: REBOCO							
Aber.	Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTROS	
					<input checked="" type="checkbox"/>		
JANELA					<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTA		<input checked="" type="checkbox"/>					
8. COBERTURA: CHALÉ				Telha CANAL			
Nº DE ÁGUAS: 02 (principais)				Telha FRANCESA		<input checked="" type="checkbox"/>	
COM BEIRAL (<input checked="" type="checkbox"/>)				Telha de ZINCO			
COM PLATIBANDA ()				Plana Germânica			
10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS:						11. SITUAÇÃO	
<ul style="list-style-type: none"> - Duas torres sineiras laterais - Frontão principal com um grande arco ogival, formado por frisos verticais e complementado por uma grande cruz ao centro - Detalhes em arco ogival ao longo das fachadas 							
12. OBSERVAÇÕES:							
- No interior da igreja há um grande mosaico (atrás do altar)							
13. FOTO:						14. IMPLANTAÇÃO:	
							
						15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA: PRAÇA/ESTACIONAMENTO	
						DATA: 14/09/06	
						16. PESQUISADOR: FABIANA	
17. DENOMINAÇÃO: IGREJA MATRIZ SANTO ESTEVÃO							


18. DADOS HISTÓRICOS: A primeira igreja católica foi construída entre os anos de 1919 e 1922 pelo pedreiro João Hass, ajudado pelos colonos. A referida capela serviu de presbitério para a atual igreja matriz.
A Igreja Matriz de Santo Estevão foi concluída em maio de 1954, em estilo eclético, valoriza o estilo arquitetônico da época em que foi construída, atualmente a atual igreja conta com lindos vitrais e um mosaico maravilhoso.

FONTE: MARIA CRISTINA VANDRESEN – AGENTE CULTURAL

19. PROPRIETÁRIO: MITRA DIOCESSANA DE RIO DO SUL ENDEREÇO:

20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO
Nave Central	Ladrilho cerâmico e marmorite	Reboco	Madeira (tipo caixão)				
21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	OUTROS VÃOS:	
Principal	Madeira+vidro	-	Vitrais	Vidro colorido em arco ogival			
Laterais	Madeira	Arco ogival	Laterais	vidro	-	Tipo: Basculante	
22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO	23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:			
Entrada Principal	cerâmico	-	-	- Altar em pedra			
				- bancos/confessionários em madeira			

24. PLANTAS



25. OBSERVAÇÕES

26. ÁREA DO TERRENO:
19.640,16m²

27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:
1.375,00m²

DATA: 14/09/06

28. PESQUISADOR: FABIANA