



<b>1. MUNICÍPIO: PETROLÂNDIA</b> <b>DENOMINAÇÃO: IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA</b> <b>ENDEREÇO: RUA ARISTILIANO RAMOS</b> URBANO ( <input checked="" type="checkbox"/> )    RURAL (    )					<b>2. PET - 10</b>																									
<b>4. ENTORNO:</b> HOMOGÊNEO DE ÉPOCA (    )    OBS.: HETEROGÊNEO                    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) DESCARACTERIZADO            (    )					<b>3. TIPOLOGIA: ARQUITETURA RELIGIOSA</b>																									
<b>6. FACHADA PRINCIPAL: Reta com estrutura metálica que sustenta o sino</b> <b>DATAÇÃO:</b> <b>MATERIAL PREDOMINANTE: REBOCO</b>					<b>5. USO ATUAL: MISSAS\CULTOS</b> DESOCUPADO(    )    RUÍNA(    )																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; text-align:center;">Aber.</td> <td style="width:10%; text-align:center;">Verga.</td> <td style="width:15%; text-align:center;">RETA</td> <td style="width:15%; text-align:center;">A. ABAT.</td> <td style="width:15%; text-align:center;">A. PLENO</td> <td style="width:15%; text-align:center;">A. OGIVAL</td> <td style="width:10%; text-align:center;">OUTR OS</td> </tr> <tr> <td>JANELA</td> <td></td> <td align="center"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTA</td> <td></td> <td align="center"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Aber.	Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTR OS	JANELA		<input checked="" type="checkbox"/>					PORTA		<input checked="" type="checkbox"/>					<b>7. Nº DE PAVIMENTOS 01</b> PORÃO (    ) SÓTÃO (    )  OUTROS (    )				
Aber.	Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTR OS																								
JANELA		<input checked="" type="checkbox"/>																												
PORTA		<input checked="" type="checkbox"/>																												
<b>8. COBERTURA: CHALÉ</b> Nº DE ÁGUAS: <b>02 (duas)</b> COM BEIRAL                            (    ) COM PLATIBANDA                    ( <input checked="" type="checkbox"/> )					<b>9. ESTRUTURA:</b>  <b>Pré-moldada em concreto com fechamento de tijolo cerâmico 6 furos</b>																									
<b>10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS:</b> - <b>Acima da porta principal há uma estrutura metálica que sustenta o sino</b>					<b>11. SITUAÇÃO</b> 																									
<b>12. OBSERVAÇÕES:</b> - <b>Pinturas de passagens bíblicas nas paredes internas da Igreja</b>																														
<b>13. FOTO:</b> 					<b>14. IMPLANTAÇÃO:</b> 																									
					<b>15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA: ESTACIONAMENTO</b>																									
					DATA: <b>22\09\06</b> 16. PESQUISADOR: <b>FABIANA</b>																									
<b>17. DENOMINAÇÃO: IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA</b>																														

18. DADOS HISTÓRICOS:

FONTE:

19. PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO
<b>Nave Central</b>	Cerâmico	Reboco	Isopor				

21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	OUTROS VÃOS:
<b>Todas</b>	Alumínio+ vidro martelado colorido	Alumínio+ vidro martelado colorido	<b>Todas</b>	Alumínio+ vidro martelado colorido	Alumínio+ vidro martelado colorido	

22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO	23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:
				- bancos de madeira

24. PLANTAS	25. OBSERVAÇÕES
	26. ÁREA DO TERRENO: <b>18.673,20m<sup>2</sup></b>
	27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO: <b>1.473,76m<sup>2</sup></b>
	DATA: <b>22/09/06</b> 28. PESQUISADOR: <b>FABIANA</b>