

FORMULÁRIO 1

ARQUITETURA DIFERENCIADA (PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d'água, Pontes, Carvoeiras, Alambiques, etc.)



MUNICÍPIO: Santa Terezinha

Denominação do Local: Ponte Pênsil

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, Estrada Geral Barra da Prata.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, passagem sob o Rio Itajaí, sendo que do outro lado pertence ao município de Itaiópolis.

Ano de Construção: 1991

Endereço de Localização do Imóvel: Estrada Geral Barra da Prata

Importância do Imóvel para a Coletividade: Pelo fato de existir uma escola do outro lado rio, onde as crianças se utilizam canoa para a travessia, e seus pais se preocupavam muito, foi então atendido o pedido da população e assim facilitando e beneficiando a comunidade em geral.

Breve Histórico do Imóvel: Foi construída em aproximadamente um mês, pois uma enchente havia destruído a ponte anterior, e havia uma certa urgência na conclusão da mesma, pois sem ela a população, utilizava-se de canoa para a travessia do rio, bem como os alunos para a escola que fica no Território do Município de Itaiópolis. Um dos carpinteiros foi o Senhor Carlos Aristides, funcionário atualmente da Prefeitura de Santa Terezinha.

Uso Original do Imóvel: Passagem de pedestres.

Uso Atual do Imóvel: Passagem de pedestres para a igreja e escola, que se encontra do outro lado Do rio, pertencente ao Município de Itaiópolis.

Proposta de Uso para o Imóvel: Restauração para a preservação como ponto turístico para o Município, pois a uma linda vista da paisagem a redores da ponte.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Bom estado de conservação, pois passou por reforma recentemente.

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.) Primeira Reforma em 2001: troca de assoalho e tela de arame. Essa reforma foi feita por Profissionais da área de carpintaria, sendo funcionários efetivos da prefeitura.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Não houve segurança durante a construção, pois os carpinteiros arriscaram suas vidas, somente seguravam-se nos cabos de aço, para pregar as Primeiras taboas de madeira, e trocar as seguintes e sem nenhuma proteção, concluíram o trabalho E ninguém se machucou.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Ana Cleia Schwetler Fernandes

Data de Preenchimento do Formulário: 23/05/2006