

**GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA – Diretoria de Patrimônio Cultural

1. MUNICÍPIO: BRAÇO DO TROMBUDO DENOMINAÇÃO: IGREJA EVANGELICA Km 10 ENDEREÇO: RODOVIA SC-426 Km 10 URBANO ( ) RURAL (x)						2. BRT-007/2006	
						3. TIPOLOGIA: ARQ. RELIGIOSA	
4. ENTORNO: HOMOGÊNEO DE ÉPOCA ( ) OBS.: HETEROGÊNEO (X) DESCARACTERIZADO ( )						5. USO ATUAL: CULTO RELIGIOSO DESOCUPADO ( ) RUÍNA ( )	
6. FACHADA PRINCIPAL: MADEIRA DATAÇÃO: 1942 MATERIAL PREDOMINANTE: MADEIRA						7. Nº DE PAVIMENTOS: PORÃO ( ) SÓTÃO ( ) OUTROS (X)	
Aber.	Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	9. ESTRUTURA:	
					OUTROS	MADEIRA	
JANELA				X			
PORTA				X			
8. COBERTURA: Nº DE ÁGUAS: 02 COM BEIRAL (X) COM PLATIBANDA ( )			Telha CANAL Telha FRANCESA Telha de ZINCO (X) Plana Germânica (X)				
10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS: TORRE CENTRAL EM MADEIRA						11. SITUAÇÃO	
							
12. OBSERVAÇÕES: PISO DA PARTE FRONTAL DESCARACTERIZADO ACESSO PARA DEFICIENTES							
13. FOTO:						14. IMPLANTAÇÃO:	



15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA:  
GRAMADO E CALÇADA

DATA: 20/09/06

16. PESQUISADOR: CARICE

17. DENOMINAÇÃO:  
IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DO BRASIL – KM 10

18. DADOS HISTÓRICOS: A idéia nasceu em 1936, por um pastor da Igreja Batista na cidade de Presidente Getulio, que acolheu oito idosos carentes na casa pastoral. Em seguida as instalações foram ampliadas para abrigar outros idosos, pois naquele tempo não existia a previdência social e quando a pessoa podia mais trabalhar e sem parentes para ampará-las, poderia até morrer de fome.

Com a morte do pastor fundador, a ação social foi interrompida até que o pastor Richard Laum empenhou-se no sentido de trazer o ancianato para Braço do Trombudo com isto agregou-se a construção da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, pois as construções pertencem ao Sínodo da IECLB.

A mudança ocorreu em 1942, de caminhão e trem, dentro de uma dificuldade enorme, pois naquele tempo não havia energia elétrica, banheiros e ninguém era aposentado.

Os primeiros passos da Igreja em Braço do Trombudo foram possíveis graças as doações da comunidade e de muitos trabalhos voluntários.

FONTE: DADOS ADQUIRIDOS DO ASILO RECANTO DO SOSSEGO

19. PROPRIETÁRIO: IECLB


ENDEREÇO: RODOVIA SC 426 – KM 10

20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO
ALTAR	MADEIRA	MADEIRA	MADEIRA				
CAPELA	MADEIRA	MADEIRA	MADEIRA				
CORETO	MADEIRA	MADEIRA	MADEIRA				
21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	OUTROS VÃOS:	
	MADEIRA			MADEIRA			
22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO	23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:			
	MADEIRA	MADEIRA					

24. PLANTAS

25. OBSERVAÇÕES

Fachada principal



26. ÁREA DO TERRENO:  
66.600,00 m<sup>2</sup>

27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:  
146,80 m<sup>2</sup>

DATA: 20/09/06

28. PESQUISADOR: CARICE

