




**INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTA CATARINA**  
**GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA – Diretoria de Patrimônio Cultural**



1. MUNICÍPIO: Atalanta – Localidade Ribeirão Matilde DENOMINAÇÃO: Engenho de Farinha, Tafona e Serraria. ENDEREÇO: Estrada Geral Ribeirão Matilde – S/N URBANO ( ) RURAL ( x )						2. Ata – 0002/2006
4. ENTORNO: HOMOGÊNEO DE ÉPOCA ( x ) OBS.: HETEROGÊNEO ( ) DESCARACTERIZADO ( )						3. TIPOLOGIA: 08 (Arquitetura Industrial)
6. FACHADA PRINCIPAL: DATAÇÃO: 1937 MATERIAL PREDOMINANTE: madeira						5. USO ATUAL: Tafona DESOCUPADO ( ) RUÍNA ( )
8. COBERTURA: Nº DE ÁGUAS: COM BEIRAL ( ) COM PLATIBANDA ( )						7. Nº DE PAVIMENTOS PORÃO ( ) SÓTÃO ( ) OUTROS ( )
10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS:						9. ESTRUTURA:  Autônoma Madeira
12. OBSERVAÇÕES:						
13. FOTO:						
14. IMPLANTAÇÃO:						
						15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA:
						DATA: 05/09/2006 16. PESQUISADOR: Gustavo
17. DENOMINAÇÃO: Engenho de Farinha, Tafona e Serraria.						

**18. DADOS HISTÓRICOS:**

O engenho se localiza na comunidade de Ribeirão Matilde no município de Atalanta – SC. Sempre pertenceu a família Pesenti.

O engenho foi construído no ano de 1937. No ano de 1960 pegou fogo e foi reformado. Junto com o engenho funcionava também uma tafona e uma madeireira. Hoje somente o engenho e a tafona funcionam, e a farinha ainda é feita como antigamente. Tudo o que é da serraria ainda encontra-se no local, e a família conta que se quiser é possível colocar o maquinário para funcionar.

É o único engenho que ainda funciona no município. Além do aspecto histórico e cultural que possui, a propriedade conta com duas cachoeiras, uma de fácil acesso e que é um pouco explorada pela comunidade local e outra de difícil acesso.

**FONTE:**

19. PROPRIETÁRIO: Anselmo e Carlos Pesenti.

ENDEREÇO: Estrada Geral Ribeirão Matilde – S/N – Atalanta – SC

20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO

21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	OUTROS VÃOS:

22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO	23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:

24. PLANTAS	25. OBSERVAÇÕES Fachada principal
	26. ÁREA DO TERRENO:
	27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:
	DATA: 28. PESQUISADOR: Gustavo.