INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTA CATARINA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA — Diretoria de Patrimônio Cultural

150

1. MUNICÍP	IO: ITUPORAI	NGA				2. ITU - 005	
DENOMI	NAÇÃO: PON 1	TE PENSIL VI					
ENDERE	ÇO: RUA PRE	ESIDENTEJU	SCELINO			3. TIPOLOGIA:	ARQUITETURA
		URBAN	DIFERENCIADA				
4. ENTORNO	_					5. USO ATUAL: TRAVES	
	ÊNEO DE ÉPC	, ,	OBS.:			DESOCUPADO() R	UINA ()
HETERO		(X)				7 NO DE DAYUMENTOO	
DESCAR	ACTERIZADO) ()	7. N° DE PAVIMENTOS PORÃO ()				
6 EACHADA	A PRINCIPAL:		DATAÇÃO): 1943/1945		SÓTÃO ()	
1			STRAS DE CO			OUTROS ()	
Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTR	` '	
Aber.					os	Pilastras de concreto	sustentadas por
						cabos de aço	-
PORTA							
8. COBERTU			Telha CANAL				
Nº DE ÁŒ			Telha FRANC				
COM BEI		()	Telha de ZIN			_	
	ATIBANDA	()	Plana Germâ	nica		44 017140000	
1	S ELEMENTOS					11. SITUAÇÃO	
Passage	ını de pedesti	res revestida	com placas d	e aço			
-							
12. OBSERV	/AÇÕES:						
	,						
						\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
13. FOTO:		A PORT OF THE PROPERTY OF THE		12 A 2003		14. IMPLANTAÇÃO:	
	N. P.S		militar Colon				
							\
	No.		100	1 One			
				The second second			III SURIES
							ONE SELOPHOODS.
	1 May						h
					>		
	Salle !						
)	
	1 6						
	2						
	12						
	-	24					
						15. TRATAMENTO DA ÁF	REA EXTERNA:

					Passeio com calçamento de lajotas sextavadas de concreto DATA: 12/09/06 16. PESQUISADOR: FABIANA						
17. DENOMINAÇÃO: PONTE PENSIL VITÓRIO SENS 18. DADOS HISTÓRICOS: Primeira ponte construída no município. Serviu para o transporte de mercadoria e para passagem de pessoas. Substituiu uma das balsas que era o único meio de travessia do rio. A ponte passou por uma reforma grande entre os anos de 1996 a 2000, onde foram trocados os cabos de aço e a parte de passagem de pedestres, antes de madeira foi substituída por placas de aço. FONTE: MARIA CRISTINA VENDRESEN- Agente Cultural do Município											
		ITURA MUNICI			REÇO: RUA V	ER. JOAQUIM	BOING, 40				
20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO				
21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	OUTROS VÃOS	l S:				
22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO	23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:							
				-							
				†							

