


|   |      |          |                 |           |        |   |
|---|------|----------|-----------------|-----------|--------|---|
| 1. MUNICÍPIO: Laurentino<br>DENOMINAÇÃO: Oratório Nossa Senhora das Graças<br>ENDEREÇO: Estrada Serra do Amuado<br>URBANO ( ) RURAL ( x ) |      |          |                 |           |        | 2.  |
| 4. ENTORNO:<br>HOMOGÊNEO DE ÉPOCA ( ) OBS.:<br>HETEROGÊNEO ( x )<br>DESCARACTERIZADO ( )  |      |          |                 |           |        | 3. TIPOLOGIA: Arquitetura Religiosa               |
| 6. FACHADA PRINCIPAL: DATAÇÃO:1947<br>MATERIAL PREDOMINANTE: alvenaria  |      |          |                 |           |        | 5. USO ATUAL: Ocupado<br>DESOCUPADO ( ) RUÍNA ( ) |
| 7. N° DE PAVIMENTOS: 01<br>PORÃO ( )<br>SÓTÃO ( )<br>OUTROS ( )   |      |          |                 |           |        | 9. ESTRUTURA:<br><br>Construída em alvenaria.     |
| Aber. Verga.  | RETA | A. ABAT. | A. PLENO        | A. OGIVAL | OUTROS |   |
| JANELA  |      |          |                 |           |        |   |
| PORTA   |      |          |                 |           |        |   |
| 8. COBERTURA:<br>N° DE ÁGUAS: 2<br>COM BEIRAL ( x )<br>COM PLATIBANDA ( )   |      |          | Telha CANAL     |           |        |   |
|   |      |          | Telha FRANCESA  |           |        |   |
|   |      |          | Telha de ZINCO  |           | x      |   |
|   |      |          | Plana Germânica |           |        |   |
| 10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS:<br>vitrais presentes nas janelas   |      |          |                 |           |        | 11. SITUAÇÃO                                      |
| 12. OBSERVAÇÕES:<br>O oratório se encontra num local com vista panorâmica do município  |      |          |                 |           |        | 14. IMPLANTAÇÃO:                                  |
| 13. FOTO:<br>  |      |          |                 |           |        |   |

15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA:  
grama

DATA: setembro/2006  
16. PESQUISADOR: AMAVI

17. DENOMINAÇÃO:  
Oratório Nossa Senhora das Graças

18. DADOS HISTÓRICOS:

A capela foi construída para pagar uma promessa realizada por um agricultor enfermo. Doa 01 hectare de terra e compra os materiais para a construção e a imagem da santa.

A estrada que dá acesso à capela foi feita a mão por voluntários.

Em 1951, depois de uma festa, a capela pega fogo por causa de duas velas que foram acesas ao entardecer. A cada domingo, após cada missa realizada, donativos eram recolhidos para a sua reconstrução.

Em 1952 um caminhão com fiéis de Agrônômica capotou logo após a entrada vindo a cair todos os fiéis que estavam em cima, destes morreu apenas uma menina e uma senhora, capotou mais vezes e os devotos nada sofreram.

A devoção a Nossa Senhora propagou-se por toda a região.

FONTE:

19. PROPRIETÁRIO: Paróquia Santo Antonio de Pádua

ENDEREÇO: Laurentino/SC

| 20. COMPART. | PISO | PAREDE | FORRO | COMPARTIM. | PISO | PAREDE | FORRO |
|--------------|------|--------|-------|------------|------|--------|-------|
|              |      |        |       |            |      |        |       |
|              |      |        |       |            |      |        |       |
|              |      |        |       |            |      |        |       |

| 21. PORTAS: | MATERIAL | BANDEIRAS | JANELAS: | MATERIAL    | BANDEIRAS | OUTROS VÃOS: |
|-------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|--------------|
| externas    | madeira  |           | externas | ferro/vidro |           |              |
|             |          |           |          |             |           |              |
|             |          |           |          |             |           |              |

| 22. ESCADAS: | DEGRAU | GUARD.CORP. | CORRIMÃO | 23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO: |
|--------------|--------|-------------|----------|-------------------------------|
|              |        |             |          |                               |
|              |        |             |          |                               |
|              |        |             |          |                               |

24. PLANTAS

25. OBSERVAÇÕES

26. ÁREA DO TERRENO:

27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:

DATA:

28. PESQUISADOR: AMAVI