INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA – Diretoria de Patrimônio Cultural

1. MUNICÍPIO: Mirim Doce
DENOMINAÇÃO: Residência Família Fronza
ENDEREÇO: Rua Alfredo Cordeiro, Centro
URBANO (X) RURAL ( )

2.

3. TIPOLOGIA: Arquitetura Civil Privada

4. ENTORNO:
HOMOGÊNEO DE ÉPOCA ( ) OBS.:
HETEROGÊNEO ( )
DESCARACTERIZADO (X)

5. USO ATUAL: Residencial
DESOCUPADO ( ) RUÍNA ( )

6. FACHADA PRINCIPAL: DATAÇÃO: 1939
MATERIAL PREDOMINANTE: Madeira

7. Nº DE PAVIMENTOS:
PORÃO ( )
SÓTÃO (X)
OUTROS ( )

Aber. / Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTROS
JANELA	X				
PORTA	X				

9. ESTRUTURA: Autônoma em madeira, toda em encaixe, sem pregos.

8. COBERTURA:
Nº DE ÁGUAS: 7
COM BEIRAL (X)
COM PLATIBANDA ( )

Telha CANAL	
Telha FRANCESA	X
Telha de ZINCO	
Plana Germânica	

10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS:
Possui Mansarda

11. SITUAÇÃO:

12. OBSERVAÇÕES:

13. FOTO:

14. IMPLANTAÇÃO:



15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA:
Gramado

DATA: 14/09/2006
16. PESQUISADOR:
Ivan / Deisy

17. DENOMINAÇÃO:
Residência Família Fronza.

18. DADOS HISTÓRICOS:

Local onde foi realizada a primeira missa Evangélica de Confissão Luterana na comunidade, traz importantes lembranças do desenvolvimento econômico. O imóvel foi construído com o intuito de abrigar o senhor Bruno Heidrich, proprietário da Agro Industrial Bruno Heidrich, quando este vinha de Rio do Sul para visitar a empresa. Após passou a ser usada como moradia da família Fronza. Durante a segunda guerra mundial, com a proibição do uso das línguas alemã e italiana, esta casa foi utilizada para celebração de missas e cultos ecumênicos da congregação evangélica de confissão luterana. Estas celebrações eram feitas às escondidas, pois eram feitas em alemão.

FONTE: Patrícia Fronza e Jaime Odorizzi, agente cultural.

19. PROPRIETÁRIO: Márcio Fronza ENDEREÇO: Rua Alfredo Cordeiro, Centro

20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO

21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	OUTROS VÃOS:

22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO

23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:

24. PLANTAS:

PLANTA BAIXA



25. OBSERVAÇÕES

26. ÁREA DO TERRENO:

27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:

DATA:

28. PESQUISADOR:

Ivan / Deisy