INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA – Diretoria de Patrimônio Cultural

1. MUNICÍPIO: Rio do Oeste
DENOMINAÇÃO: Metalúrgica Nardelli
ENDEREÇO: Rua 7 de Setembro
URBANO (x) RURAL ( )

2.

3. TIPOLOGIA: 6

4. ENTORNO:
HOMOGÊNEO DE ÉPOCA ( ) OBS.:
HETEROGÊNEO ( )
DESCARACTERIZADO (x)

5. USO ATUAL: Residência ocupada
DESOCUPADO ( ) RUÍNA ( )

6. FACHADA PRINCIPAL: DATAÇÃO:
MATERIAL PREDOMINANTE: madeira e tijolo

7. Nº DE PAVIMENTOS:
PORÃO (x)
SÓTÃO (x)
OUTROS ( )

Aber. / Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTROS
JANELA	x				
PORTA	x				

9. ESTRUTURA:

8. COBERTURA:
Nº DE ÁGUAS: 2
COM BEIRAL (x)
COM PLATIBANDA (0)

Telha CANAL	
Telha FRANCESA	x
Telha de ZINCO	
Plana Germânica	

10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS:
Toldo e Condicionador de Ar

11. SITUAÇÃO

12. OBSERVAÇÕES:

13. FOTO:

14. IMPLANTAÇÃO:

15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA:
Sem recuo

DATA: 01/09/2006
16. PESQUISADOR:
Deisy, Ivan

17. DENOMINAÇÃO:
Casa Metalúrgica Nardelli

18. DADOS HISTÓRICOS:

FONTE:

19. PROPRIETÁRIO: Metalúrgica Nardelli ENDEREÇO:

20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO

21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	OUTROS VÃOS:

22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO
	madeira	não	não

23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:

24. PLANTAS

25. OBSERVAÇÕES
Fachada Principal

26. ÁREA DO TERRENO:

27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:

DATA: 01/09/2006

28. PESQUISADOR:
AMAVI