



INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA – Diretoria de Patrimônio Cultural



1. MUNICÍPIO: Santa Terezinha DENOMINAÇÃO: Igreja Ucrâniana Assenção do Senhor ENDEREÇO: Estrada Geral do Craveiro URBANO () RURAL (x)						2.
4. ENTORNO: HOMOGÊNEO DE ÉPOCA () OBS.: A edificação se encontra num HETEROGÊNEO (x) elevado junto a igreja DESCARACTERIZADO ()						3. TIPOLOGIA Releitura da arquitetura Ucrâniana
6. FACHADA PRINCIPAL: DATAÇÃO: 1978 MATERIAL PREDOMINANTE: Madeira						5. USO ATUAL: Igreja DESOCUPADO () RUÍNA ()
Aber. Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTROS	7. Nº DE PAVIMENTOS 1 PORÃO () SÓTÃO () OUTROS ()
JANELA			x			
PORTA			x			
8. COBERTURA: Nº DE ÁGUAS: 4 COM BEIRAL () COM PLATIBANDA (x)			Telha CANAL			
			Telha FRANCESA		X	
			Telha de ZINCO			
			Plana Germânica			
10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS: Como todas as igrejas ucranianas ou polonesas, há uma gruta com um Presépio, mas as igrejas ucranianas em particular sempre tem cúpulas. Três cúpulas, uma representa a central que deveria ser no centro da igreja Mas é na frente, e						9. ESTRUTURA: Estrutura de concreto convencional dos dias de hoje
12. OBSERVAÇÕES:						
11. SITUAÇÃO						
13. FOTO:						14. IMPLANTAÇÃO:
						
DATA: 28/09/2006						16. PESQUISADOR: ARQ. Christopher

17. DENOMINAÇÃO:

Igreja matriz

18. DADOS HISTÓRICOS:

Foi construída em 1978 com a ajuda de doações da comunidade, e foi inaugurada com festa e bênção pelo bispo Dom Efraim Krevei e sacerdotes. Nessa igreja acontecem missas na língua Ucrâniana.

FONTE:

19. PROPRIETÁRIO: Comunidade

ENDEREÇO: Avenida Bruno Pitzarka

20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO
21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	OUTROS VÃOS:	
22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO	23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:			

25. OBSERVAÇÕES

24. PLANTAS

26. ÁREA DO TERRENO:

27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:

DATA:

28. PESQUISADOR:
ARQ.Christopher