

1. MUNICÍPIO: Santa Terezinha DENOMINAÇÃO: Salão Comunitário ENDEREÇO: Avenida Bruno Pitzarka URBANO (x) RURAL ( )						2.
4. ENTORNO: HOMOGÊNEO DE ÉPOCA ( ) OBS.: A edificação se encontra num HETEROGÊNEO (x) elevado junto a igreja DESCARACTERIZADO ( )						3. TIPOLOGIA Edificação típica polonesa
6. FACHADA PRINCIPAL: DATAÇÃO: 1974 MATERIAL PREDOMINANTE: Madeira						5. USO ATUAL: Salão DESOCUPADO ( ) RUÍNA ( )
8. COBERTURA:						7. Nº DE PAVIMENTOS: 2
Nº DE ÁGUAS: 4			Telha CANAL			
COM BEIRAL (x)			Telha FRANCESA		X	
COM PLATIBANDA ( )			Telha de ZINCO			
			Plana Germânica			
10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS: É uma edificação típica polonesa pelo material e o comoporatamento das águas do telhado						9. ESTRUTURA: Estrutura de Madeira
12. OBSERVAÇÕES:						11. SITUAÇÃO
13. FOTO:						14. IMPLANTAÇÃO:
						15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA:
						DATA: 28/09/2006 16. PESQUISADOR: ARQ. Christopher

**17. DENOMINAÇÃO:**

Igreja matriz

**18. DADOS HISTÓRICOS:**

A edificação foi construída em duas fases por falta de recursos. Quando o SR. Leopoldo Blowkoski inaugurou com a primeira festa, deu para pagar todas as despesas da construção.

**FONTE:**

19. PROPRIETÁRIO: Comunidade

ENDEREÇO: Avenida Bruno Pitzarka

20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO
21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	OUTROS VÃOS:	
22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO	23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:			

**25. OBSERVAÇÕES**

24. PLANTAS

26. ÁREA DO TERRENO:

27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:

DATA:

28. PESQUISADOR:

ARQ.Christopher