

1. MUNICÍPIO: Taió DENOMINAÇÃO: Casa Willy Koch ENDEREÇO: Estrada magem Direita URBANO () RURAL (X)						2.																				
4. ENTORNO: HOMOGÊNEO DE ÉPOCA (x) OBS.: A casa se encontra num HETEROGÊNEO () elevado dominando a paisagem de DESCARACTERIZADO () varzeas						3. TIPOLOGIA Imigração Germânica Enxaimel																				
6. FACHADA PRINCIPAL: DATAÇÃO: 1924 MATERIAL PREDOMINANTE: Madeira						5. USO ATUAL: Residência DESOCUPADO(x) RUÍNA ()																				
7. Nº DE PAVIMENTOS 3 PORÃO (x) SÓTÃO (x) OUTROS ()																										
9. ESTRUTURA: Madeira Encaixada preenchida com tijolos																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aber.</th> <th>Verga.</th> <th>RETA</th> <th>A. ABAT.</th> <th>A. PLENO</th> <th>A. OGIVAL</th> <th>OUTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JANELA</td> <td></td> <td align="center">x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTA</td> <td></td> <td align="center">x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Aber.	Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTROS	JANELA		x					PORTA		x				
Aber.	Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTROS																				
JANELA		x																								
PORTA		x																								
8. COBERTURA: Nº DE ÁGUAS: 2 COM BEIRAL (x) COM PLATIBANDA ()						<table border="1"> <tr><td>Telha CANAL</td><td></td></tr> <tr><td>Telha FRANCESA</td><td></td></tr> <tr><td>Telha de ZINCO</td><td></td></tr> <tr><td>Plana Germânica</td><td align="center">x</td></tr> </table>	Telha CANAL		Telha FRANCESA		Telha de ZINCO		Plana Germânica	x												
Telha CANAL																										
Telha FRANCESA																										
Telha de ZINCO																										
Plana Germânica	x																									
10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS: Janelas com venezianas madeira						11. SITUAÇÃO																				
12. OBSERVAÇÕES: A edificação é verdadeiramente Enxaimel																										
13. FOTO:						14. IMPLANTAÇÃO:																				
						15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA:																				
						DATA: 28/09/2006																				
						16. PESQUISADOR: ARQ. Christopher																				
17. DENOMINAÇÃO:																										

Igreja matriz

18. DADOS HISTÓRICOS:

Segundo Willy sua avó ergueu a casa praticamente sozinha enquanto o marido e seus filhos cuidavam da colheita. A casa hoje ta abandonada.

FONTE:

19. PROPRIETÁRIO: Willy Koch

ENDEREÇO: Estradamargem Direita


20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO

21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	OUTROS VÃOS:

22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO	23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:

24. PLANTAS	25. OBSERVAÇÕES
-------------	-----------------

PLANTA BAIXA



26. ÁREA DO TERRENO:

27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:

DATA:

28. PESQUISADOR: