



18. DADOS HISTÓRICOS:

FONTE:


19. PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO
<b>Todos</b>	Assoalho	Alvenaria	Madeira				
21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	OUTROS VÃOS:	
	madeira			madeira			
22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO	23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:			
<b>Sim</b>	madeira	madeira	madeira				

24. PLANTAS

PLANTA BAIXA



25. OBSERVAÇÕES

26. ÁREA DO TERRENO:

27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:

DATA: **21/09/2006**

28. PESQUISADOR:

**Ivan / Rodrigo**

