



18. DADOS HISTÓRICOS: A casa dos Stoltenberg, localizada na localidade de Praça Stoltenberg, servia como residência, hospedaria, comércio (secos e molhados) e escritório da serraria que a família abriu após a construção da casa. Construção concluída em 1929, tendo seu estilo criado pelo proprietário e pelo engenheiro Hans Prutter, que trabalhava na Companhia colonizadora Constancio Krummel. Toda a madeira foi derrubada, serrada e aplainada a mão, inclusive as janelas e portas. Para a confecção dos tijolos foi construída uma pequena olaria no local. A casa foi coberta originalmente por tabuinha rachadas a mão, sendo que os vidros, pregos e ferragens foram buscados em lombo de mula em Brusque, através de uma picada aberta a facão. É a edificação existente mais antiga do município, utilizada atualmente como comércio de produtos variados e escritório da madeireira Irmãos Stoltenberg S.A.

FONTE: ADAMI, Luiz Saulo. ROSA, Tina. Paisagens da memória: a criação do município de Vidal Ramos. Itajaí: ST Editores, 2004.

19. PROPRIETÁRIO: Irmãos Stoltenberg S.A. ENDEREÇO: BR-486 – Praça Stoltenberg

20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO
<b>PAVIMENTO INFERIOR</b>				<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>			
<b>Venda</b>	Tábua Corrida	Reboco	Madeira	<b>Residencial (não visitada – morador não estava)</b>			
<b>Escritório</b>	Tábua Corrida	Reboco	Madeira	<b>Todos os cômodos</b>	Tabua Corrida	reboco	madeira
<b>Varanda lateral</b>	Tábua Corrida	Tijolo	Madeira				
<b>Varanda frontal</b>	Cerâmico	Reboco	Madeira				
<b>Deposito</b>	Bruto	Reboco	Madeira				
<b>Garagem</b>	Bruto	Tijolo	Madeira				
21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	TIPO:	
<b>Todas</b>	madeira	Madeira e vidro	<b>Todas</b>	Madeira e vidro	-	Guilhotina	
22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO	23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:			
<b>Interna (tipo reta)</b>	madeira	madeira	madeira	- bancos em madeira maciça			
<b>Externa</b>	cimento	-	-	- bancos de mola			

24. PLANTAS



25. OBSERVAÇÕES

- há outras edificações da mesma época no entorno da edificação principal, o que deveria anteriormente formar um conjunto arquitetônico e hoje se encontram desocupados.

26. ÁREA DO TERRENO:

27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:

DATA: 21/09/06

28. PESQUISADOR: FABIANA