




INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA – Diretoria de Patrimônio Cultural




1. MUNICÍPIO: VIDAL RAMOS DENOMINAÇÃO: CASA DO OSVALDO KEMPER ENDEREÇO: BR – 486 – SALSEIRO <p align="center">URBANO () RURAL (X)</p>						2. VR - 009																						
4. ENTORNO: HOMOGENEO DE ÉPOCA (X) OBS.: HETEROGENEO () DESCARACTERIZADO ()						3. TIPOLOGIA: ARQUITETURA CIVIL PRIVADA																						
6. FACHADA PRINCIPAL: REBOCO DATAÇÃO: 1932 MATERIAL PREDOMINANTE: Reboco						5. USO ATUAL: RESIDENCIA DESOCUPADO () RUÍNA ()																						
<table border="1"> <tr> <td>Aber.</td> <td>Verga.</td> <td>RETA</td> <td>A. ABAT.</td> <td>A. PLENO</td> <td>A. OGIVAL</td> <td>OUTROS</td> </tr> <tr> <td>JANELA</td> <td></td> <td align="center">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTA</td> <td></td> <td align="center">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Aber.	Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTROS	JANELA		X					PORTA		X					7. Nº DE PAVIMENTOS 2 (dois) PORÃO (X) SÓTÃO (X) OUTROS ()	
Aber.	Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTROS																						
JANELA		X																										
PORTA		X																										
8. COBERTURA: Tipo Chalé/Bangalô Nº DE ÁGUAS: 06 (seis) COM BEIRAL (X) COM PLATIBANDA ()						9. ESTRUTURA: PORTANTE – Alvenaria estrutural de tijolo cerâmico maciço rebocado																						
10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS: - Frisos horizontais na divisão do primeiro para o segundo pavimento - varanda frontal com floreiras						11. SITUAÇÃO 																						
12. OBSERVAÇÕES: - A casa atual foi construída em duas etapas com trinta anos de diferença entre elas - reboco salpicado (não alisado) - calçadas em tijolo maciço																												

13. FOTO:



14. IMPLANTAÇÃO:



15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA:
Jardim\gramado\cerca alumínio

DATA: 21\09\06

16. PESQUISADOR: **FABIANA**

17. DENOMINAÇÃO: **CASA DO OSVALDO KEMPER**

18. DADOS HISTÓRICOS: **Famílias importantes moraram no imóvel. A primeira parte foi construída em 1.932 e outra parte (2 pavimentos) construída em 1.964**

FONTE: **Maria de Lurdes Back – Agente Cultural**

19. PROPRIETÁRIO: **Oswaldo Kemper**

ENDEREÇO: **BR – 486 – SALSEIRO**

20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO
PAVIMENTO INFERIOR				PAVIMENTO SUPERIOR			
Quarto 1	Tábua Corrida	Reboco	Madeira	Quarto 1	Tábua Corrida	Reboco	Madeira
Quarto 2	Tábua Corrida	Reboco	Madeira	Quarto 2	Tábua Corrida	Reboco	Madeira
Quarto 3	Tábua Corrida	Reboco	Madeira	Quarto 3	Tábua Corrida	Reboco	Madeira
Sala	Tábua Corrida	Reboco	Madeira	Quarto 4	Tábua Corrida	Reboco	Madeira
BWC	Tábua Corrida	Reboco	Madeira	Quarto 5	Tábua Corrida	Reboco	Madeira
Cozinha	Tábua Corrida	Reboco	Madeira	BWC	Cerâmico	Azulejo	Madeira
Despensa	Tabua Corrida	Reboco	Madeira				
Lavação	Cerâmico	Reboco	Madeira				
Sala Estar	Tábua Corrida	Reboco	madeira				
Sala Jantar	Tábua Corrida	Reboco	Madeira				
21. PORTAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	JANELAS:	MATERIAL	BANDEIRAS	TIPO:	
Externas	Madeira e vidro	-	Todas	Madeira e vidro	-	Abrir	
Internas	madeira	-					
22. ESCADAS:	DEGRAU	GUARD.CORP.	CORRIMÃO	23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:			
Interna 1 (tipo reta)	madeira	-	madeira	- Armários e camas de madeira maciça			

Interna 2 (tipo reta)	madeira	-	madeira	
24. PLANTAS				25. OBSERVAÇÕES - Sótão funciona como depósito - Porão também funciona como depósito
				26. ÁREA DO TERRENO:
				27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:
				DATA: 21/09/06 28. PESQUISADOR: FABIANA