

FORMULÁRIO 1

ARQUITETURA DIFERENCIADA (PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d'água, Pontes, Carvoeiras, Alambiques, etc.)



MUNICÍPIO: Braço do Trombudo

Denominação do Local: Casa Harry Teske

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Harry Teske, Rua Braço Novo, Braço do Trombudo.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Oton Rera 1944 até 1949.

Ano de Construção: 1944

Endereço de Localização do Imóvel: Rua Braço Novo

Importância do Imóvel para a Coletividade: Para a história.

Breve Histórico do Imóvel: Foi começada a construção no ano de 1944 e terminado no ano de 1946 pelo Senhor Oton Rera e adquirida pelo Senhor Curt Teske em 1949 que morou até o ano de 1979, ficando em posses de seu filho Harry Teske que reside lá até os dias atuais.

Uso Original do Imóvel: Residência.

Uso Atual do Imóvel: Residência.

Proposta de Uso para o Imóvel: Residência.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Bom.

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.) Foi trocado as telhas, tintura, uma parte em que era construída de madeira e servia de alojamento para os animais foi feita de tijolos e transformado em quarto.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Toda a madeira utilizada na construção é madeira de lei e com uma espessura significativa para os dias de hoje. A casa por estar construída a 62 anos esta muito bem zelada e com um jardim muito bonito em sua frente.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:

CARICE WOLNIEWICZ

Data de Preenchimento do Formulário: