

FORMULÁRIO 1
ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d'água, Pontes, Carvoeiras, Alambiques, etc.)



MUNICÍPIO: Ituporanga

Denominação do Local: “Casarão Família Juttel”

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Maria Joenck Juttel; Rua: Presidente Juscelino – Centro – Ituporanga

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

Fernando Sens e Família foram os primeiros proprietários construindo a casa no ano de 1933. No ano de 1956 passou a pertencer a Irineu F. Juttel e Família.

Ano de Construção: 1933

Endereço de Localização do Imóvel: Rua: Presidente Juscelino, Centro; Ituporanga

Importância do Imóvel para a Coletividade:

Faz parte da história da colonização e da cultura do município. A família Sens deixou e fez grandes feitos e marcas no desenvolvimento da cidade.

Breve Histórico do Imóvel:

A casa é bem grande, possui dois pisos. As reparações e o assoalho são feitos de madeira. A casa é com telhas bem chatinhas. As famílias mais antigas e numerosas construíam casas maiores para que todos morassem juntos.

Uso Original do Imóvel: Casa de moradia da família de Fernando Sens – Em 1933.

Uso Atual do Imóvel: Casa de aluguel

Proposta de Uso para o Imóvel: Casa residencial da Família Juttel.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Razoável. O imóvel já sofreu algumas mudanças em suas características originais. Precisa de uma boa reforma. A parte externa está muito acabada (madeiras).

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.) Nas calçadas foram colocados azulejos onde estavam pedras brutas descaracterizando um pouco o imóvel. Nas paredes foi utilizado cimento para cobrir falhas no reboco.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

A construção da casa é feita de tijolos e barro. Quando a casa foi construída ainda não existiam geladeiras, então eram construídos grandes porões para guardar as coisas que precisavam ficar geladas. A casa possui um grande porão e uma varanda fechada onde eram feitas as reuniões familiares.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Maria Cristina Vandresen

Data de Preenchimento do Formulário: 18/05/2006