

## **FORMULÁRIO 3**

### **ARQUITETURA ESPECIAL** **(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)**

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, etc.)



**MUNICÍPIO:** Presidente Getúlio

**Denominação do Local:** Mercado Griboski

**Nome e Endereço do Proprietário Atual:** Valmor Griboski – Rua: Curt Hering, 4530

**Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:** Cooperativa Hansa (não conseguimos com os donos atuais saber quem eram os donos)

**Ano de Construção:** 1925

**Endereço de Localização do Imóvel:** Rua: Curt Hering, 4530

**Importância do Imóvel para a Coletividade:** preservar a cultura e manter intacta a arquitetura dos colonizadores, este é um dos mais antigos da cidade.

**Breve Histórico do Imóvel:** no início era cooperativa CONSUM, comprava leite dos sócios e fazia nata, queijo e manteiga. Após alguns anos faliu e foi vendida p/ a cooperativa Hansa, que continuou com a atividade de compra de leite dos seus sócios, que na maioria das vezes comprava alimentos, materiais agrícolas, roupas em troca de leite. A Hansa era uma rede de empresa. Essa filial estava ligada com a de Ibirama.

**Uso Original do Imóvel:** comercial

**Uso Atual do Imóvel:** comercial, mercado

**Proposta de Uso para o Imóvel:** nenhuma

**Estado de Conservação Atual do Imóvel:** bom

**Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s)** (tijolo, cimento, argamassa, etc.) Última reforma em 1994, foi utilizado cimento, argamassa e tinta.

**Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:** arquitetura alemã, usava o esqueleto de madeira bruta serrada a mão. Os tijolos eram mais baratos que tabuas já que tinham que ser serrados a mão. Também a forma do esqueleto é porque não tinha cimento e era uma maneira de dar sustentação.

**Nome e Assinatura do Agente Cultural:** Ana Paula da Silva

Adriana R. W. F. Minusculi

**Data de Preenchimento do Formulário:** 23/06/2006