



## FORMULÁRIO 1

### ARQUITETURA DIFERENCIADA (PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos,  
Rodas d'água, Pontes, Carvoeiras, Alambiques, etc.)

**MUNICÍPIO:** Rio do Sul

**Denominação do Local:** Núcleo de Colonização do Município

**Nome e Endereço do Proprietário Atual:** Gil Marques Cunha – Rua Conselheiro Willy Hering – Bela Aliança.

**Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:** Teve como primeiro proprietário o Sr. Willy Hering.

**Ano de Construção:** Aproximadamente 1930.

**Endereço de Localização do Imóvel:** Rua Conselheiro Willy Hering – Bela Aliança.

**Importância do Imóvel para a Coletividade:** Por compor, juntamente com outras edificações no local, o núcleo de colonização do município e estar inserida em região de potencial turístico é importante sua preservação e das demais unidades.

**Breve Histórico do Imóvel:** Edificação integrante de núcleo histórico de colonização do município, construída pelo Sr. Willy Hering.

Construída aproximadamente em 1930, servindo como casa comercial de matador que supria as necessidades da região.

Willy Hering veio para matador no ano de 1896, quando se estabelece como marceneiro, trás sua família no ano de 1902 e já havia construído uma pequena casa de madeira

**Uso Original do Imóvel:** Comercial (Armazém – loja - matadouro)

**Uso Atual do Imóvel:** Desocupado

**Proposta de Uso para o Imóvel:** Devido a sua localização em núcleo de colonização do município o imóvel poderia ter uma utilização cultural ou de lazer. Edificação com grande potencial para tombamento.

**Estado de Conservação Atual do Imóvel:** Em bom estado de conservação, porém necessitando de alguns reparos.

**Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)**

A edificação possuía um anexo nos fundos que foi demolido há muitos anos, e não passou por grandes reformas.



**Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:** Construção em alvenaria auto-portante aparente com fundação em pedras, em um piso mais sótão e porão.

**Nome e Assinatura do Agente Cultural:** Cátia Dagnoni e Franciane Giese


**Data de Preenchimento do Formulário:** 26 de setembro de 2006

## PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ALTO VALE DO ITAJAÍ

### INVENTÁRIO PATRIMÔNIO CULTURAL DE RIO DO SUL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                    |         |        |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. MUNICÍPIO: <b>Rio do Sul</b><br>DENOMINAÇÃO:<br>ENDEREÇO: <b>Const. Willy Hering, bairro Bela Aliança</b><br>URBANO ( <input checked="" type="checkbox"/> )      RURAL ( )                                                                                                                                                                                                                        |         | 2. FICHA: <span style="float: right;">35</span>                                                                                    |         |        |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |
| 4. ENTORNO:      OBS: _____<br>HOMOGÊNEO DE ÉPOCA ( )<br>HETEROGÊNEO ( <input checked="" type="checkbox"/> )<br>DESCARACTERIZADO ( )                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 3. TIPOLOGIA: <b>COMÉRCIO</b>                                                                                                      |         |        |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |
| 6. Fachada principal:      Datação: <b>Aprox. 1930</b><br>Material predominante: <b>Tijolo à vista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 5. USO ATUAL:<br>Desocupado ( <input checked="" type="checkbox"/> )      Ruína ( )                                                 |         |        |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">RETA</td> <td style="width: 15%;">ABATIDO</td> <td style="width: 15%;">PLENO</td> <td style="width: 15%;">OGIVAL</td> <td style="width: 15%;">OUTROS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         | RETA                                                                                                                               | ABATIDO | PLENO  | OGIVAL | OUTROS | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |  |  | 7. N° PAVIMENTOS: <b>1</b><br>PORÃO <input checked="" type="checkbox"/><br>SÓTÃO <input checked="" type="checkbox"/><br>OUTROS |
| RETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ABATIDO | PLENO                                                                                                                              | OGIVAL  | OUTROS |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                    |         |        |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |
| 8. COBERTURA:<br>N° ÁGUAS: <b>10</b><br>COM BEIRAL ( )<br>COM PLATIBANDA ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 9. ESTRUTURA:<br><b>Fundação sóculo</b><br><b>Portante</b>                                                                         |         |        |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |
| 10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 11. SITUAÇÃO:<br>                              |         |        |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |
| 12. OBSERVAÇÕES:<br><b>Fundação sóculo</b><br><b>A cobertura de zinco é a parte da frente (calçada)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                    |         |        |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |
| <b>FOTO FACHADA LATERAL ESQUERDA E FRONTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                    |         |        |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |
| 13. FOTO:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 14. IMPLANTAÇÃO<br><br>RUA CONS. WILLY HERING |         |        |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 15. TRATAMENTO DA AREA EXTERNA:                                                                                                    |         |        |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 16. DATA: <span style="float: right;">26/5/2000</span><br>PESQUISADOR:<br><b>Franciane/Alexandre</b>                               |         |        |        |        |                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                |

# PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ALTO VALE DO ITAJAÍ

|                         |                                                                                     |               |          |                                                                                                                                                                                                                           |          |            |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
| 17. DENOMINAÇÃO         |                                                                                     |               |          |                                                                                                                                                                                                                           |          |            |       |
| 18. DADOS HISTÓRICOS    |                                                                                     |               |          |                                                                                                                                                                                                                           |          |            |       |
| 19. PROPRIETÁRIO:       |                                                                                     |               |          | ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                                 |          |            |       |
| ILBERTO LUIZ HINCKEL    |                                                                                     |               |          | RUA XV DE NOVEMBRO/CENTRO(5220419)                                                                                                                                                                                        |          |            |       |
| 20. COMPARTIMENTO       | PISO                                                                                | PAREDE        | FORRO    | COMPARTIMENTO                                                                                                                                                                                                             | PISO     | PAREDE     | FORRO |
| porão                   | cerâmica                                                                            | pedra         | madeira  |                                                                                                                                                                                                                           |          |            |       |
| 1º pvto                 | madeira                                                                             | alvenaria     | madeira  |                                                                                                                                                                                                                           |          |            |       |
| sótão                   | madeira                                                                             | alv e mad     | s/forro  |                                                                                                                                                                                                                           |          |            |       |
| 21. PORTAS:             | MATERIAL                                                                            | BANDEIRA      | JANELAS: | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                  | BANDEIRA | OUTROS     |       |
| frente                  | mad/vidro                                                                           | fixa          | porão    | grade ferro                                                                                                                                                                                                               |          |            |       |
| lat.principa            | mad/vidro                                                                           | fixa          | J1       | mad./vidr.                                                                                                                                                                                                                | móvel    |            |       |
| sótão                   | ferro                                                                               | correr        | J2       | mad./vidr.                                                                                                                                                                                                                |          |            |       |
| porão                   | madeira/vidro                                                                       | 2 f. de abrir | J3       | MADEIRA                                                                                                                                                                                                                   |          | guilhotina |       |
| 22. ESCADAS:            | DEGRAU                                                                              | GUARDA-CORPO  | CORRIMÃO | 23. MOBILIÁRIO URBANO                                                                                                                                                                                                     |          |            |       |
| sótão                   | madeira                                                                             |               | madeira  |                                                                                                                                                                                                                           |          |            |       |
| 24.                     |  |               |          | 25. OBSERVAÇÕES:<br>A parte dos fundos possuía abertura que foram fechadas com tijolos;<br><br>Modificações no interior, bwc e lavação com paredes de alvenaria;<br><br>O porão encontra-se em bom estado de conservação. |          |            |       |
| 26. ÁREA DO TERRENO:    |                                                                                     |               |          |                                                                                                                                                                                                                           |          |            |       |
| 27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO: |                                                                                     |               |          |                                                                                                                                                                                                                           |          |            |       |
| 28. DATA:               |                                                                                     |               |          | PESQUISADOR: Franciane e Alexandre                                                                                                                                                                                        |          |            |       |