

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL **(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)**

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, etc.)



MUNICÍPIO: Trombudo Central

Denominação do Local: Igreja Católica Cristo Rei

Nome e Endereço do Proprietário Atual:

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Mitra - Comunidade

Ano de Construção: 1957

Endereço de Localização do Imóvel: Rua Jorge Lacerda - Centro

Importância do Imóvel para a Coletividade: Realizações de encontros religiosos

Breve Histórico do Imóvel: quando começaram a construir a Igreja Cristo Rei todos da comunidade. as mulheres puchavam os tijolos com uma carroça assim com ajuda de todos, hoje nossa Igreja esta muito linda

Uso Original do Imóvel: Realizações cerimoniais, batizados, casamentos, comunhões etc.

Uso Atual do Imóvel: Igreja

Proposta de Uso para o Imóvel: o mesmo

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Ótimo

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.) Passou por várias reformas no decorrer do tempo, pintura em todo o imóvel, na parte interna foi feita reforma com cimento, areia, na parte externa foi reformada a estrutura de decoração.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: O que chama de curioso, é a decoração externa da igreja é muito rica em cores e material.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:

Data de Preenchimento do Formulário: