

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL **(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)**

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, etc.)



MUNICÍPIO: Trombudo Central

Denominação do local: Casa Germânica Max Krüger.

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Max Krüger. SC 426-KM 10 - Rodovia que liga Trombudo Central à Braço do Trombudo.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Augusto Krüger - 1936

Ano de Construção: 1936

Endereço de Localização do Imóvel: SC 426-KM 10 – Rodovia que liga Trombudo Central à Braço do Trombudo

Importância do Imóvel para a Coletividade: Moradia da Família.

Breve Histórico do Imóvel: A casa foi construída por Augusto Krüger, espelhando-se nos modelos das casas Européias. Morou 26 anos. A casa na época ficou de herança para seu filho Harry Krüger.

Uso Original do Imóvel: Moradia.

Uso Atual do Imóvel: Moradia.

Proposta de Uso para o Imóvel: Até então, não existe proposta para outros fins, somente para moradia e Cartão Postal.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Parte externa permanece conforme construída, sofrendo algumas alterações do tempo. Considera-se o estado bom.

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.). Houve uma pequena reforma na parte interior (reboco na parede).

Foi ampliado nos fundos da casa, um banheiro, construído com tijolos a vista, para permanecer conforme modelo. Foram usados materiais necessários para a construção, argamassa, cimento, etc.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Chama atenção pelo seu estilo Germânico, tem uma boa visão de sua localização, fácil acesso, com muitas belezas naturais.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Telícia Brand Alves

Data de Preenchimento do Formulário: