

**FORMULÁRIO 1**

**ARQUITETURA DIFERENCIADA  
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)**

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d'água, Pontes, Carvoeiras, Alambiques, etc.).



**MUNICÍPIO:** Trombudo Central

**Denominação:** Casa estilo Europeu Nilse Gessner

**Nome e Endereço do Proprietário Atual:** Rua Afolfo Konder

**Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:** Esta propriedade foi construída por Rodolf Bloch em 1939 (um mil novecentos e trinta e nove)

**Ano de Construção:** 1939 (um mil novecentos de trinta e nove)

**Endereço de Localização do Imóvel:** Rua Adolfo Konder – Bairro Liberdade

**Importância do Imóvel para a Coletividade;** moradia

**Breve Histórico do Imóvel:** A casa foi construída com barro, areia e tijolos maciço.

**Uso Original do Imóvel:** Residência

**Uso Atual do Imóvel:** Residência.

**Proposta de Uso para o Imóvel:** Até então, não existe proposta para outros fins, somente para moradia.

**Estado de Conservação Atual do Imóvel:** Estado crítico. Com várias rachaduras externas e internas, também a suspeita que a madeira da casa está cedendo.

**Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s)** (tijolo, cimento, argamassa, etc.). Nunca passou por reformas, mas precisa urgente para manter sua beleza.

**Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:** Chama atenção pelo seu estilo antigo, tem uma boa visão de sua localização, fácil acesso, com muitas belezas naturais.

**Nome e Assinatura do Agente Cultural:** Telícia Brand Alves

**Data de Preenchimento do Formulário:** 10/02/2006